


## Onderhoud



**Onderhoud; staat uw hoofd er niet naar?**





Stofafzetting op koelribben van powermodule

## Veiligheid gaat boven alles!

Regelmatige controle en onderhoud van uw lasmachines maken niet alleen het lassen veiliger. Uw lasapparatuur gaat bovendien langer mee en dat scheelt u weer in de portemonnee!



Belemmering luchttoevoer door vervuiling

## Een SECU-test is altijd verplicht

Sluimerende mankementen worden door Migatronica tijdig opgespoord en opgelost. Alle apparaten worden gecontroleerd, afgeregeld, gereinigd en getest op isolatiefouten d.m.v. een SECU-test volgens NEN 3140.

Zo ontstaat er geen stilstand in uw productieproces en lopen uw medewerkers geen onnodige gezondheids- en veiligheidsrisico's.





Vervuilde ventilator



Vervuilde machine door metaalstof


## Betrouwbare controles en onderhoud

Met Migatronic heeft u de garantie dat alle controles, inspecties en onderhoudswerkzaamheden zorgvuldig, tijdig en gekwalificeerd worden uitgevoerd. De wetgeving is streng, dus is het extra belangrijk om uw wettelijk verplichte controles door een gerenommeerd bedrijf als Migatronic uit te laten voeren.


## Neem de voordelen van een abonnement

Controle en onderhoud hebben pas zin als deze frequent worden herhaald. Met een controle-, inspectie- en onderhoudsabonnement van Migatronic kunt u dit zelf gemakkelijk regelen. Zo bent u er altijd van verzekerd dat u te allen tijde voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen.

### Waar kiest u voor?



Vóór risico's op het gebied van gezondheid & veiligheid



Vóór de veilige Migatronic onderhoud & controle



Kortsluiting door lekkage

**PERIODIEK ONDERHOUD**

Datum NEN 3140 keuring: . . / . .

Datum kalibratie : . . / . .

Functietest : goed / fout

Visuele controle : goed / fout

Onderhoud : ja / nee

Volgende controle : . . / . .

**MIGATRONIC**  
 MIGATRONIC NEDERLAND BV  
 Hallenweg 34, 5683 CT Best, Postbus 417, NL-5680 AK, Best  
 Telefoon: (+31) 0499-375000, Telefax: (+31) 0499-375795,  
 www.migatronic.nl



## Periodiek onderhoud door MigatroniC!

- reiniging machine
- controle verbindingen + eventuele reparatie
- controle koelcircuit
- opnieuw afstellen draadtransportsysteem
- alle slijtdelen indien nodig vervangen
- gascircuit controleren op lekkage
- veiligheidsinspectie
- functietest
- serviceraapport + testrapport



## Met onderhoud mag u nooit te lang wachten

Een belangrijk moment voor u om de regelmatig en wettelijk verplichte controle op uw lasapparatuur veilig te stellen. Of op z'n minst te bepraten met dé expert: MigatroniC lastechniek. Ziet u direct de urgentie in van onze dringende boodschap en wilt u niet wachten? Belt u ons dan gerust.

## Geïnteresseerd?

CBL-WELDING

Astridlaan 11

8760 Meulebeke

Techniker: Steve T'Siolle

GSM: 0473/488.423

E-mail: [steve@cbl-welding.com](mailto:steve@cbl-welding.com)

# MIGATRONIC

